

Fecha de edición	16/06/2017
N° de documento	SUPAIR_2017/06_001
Número de página	1 / 2



COMUNICADO DE SEGURIDAD

OBJETO: STRIKE Harness
Desgarro del lateral de las perneras

TIPO DE PRIORIDAD

BAJO

MEDIO

CRÍTICO

Descripción del problema:

Es posible que el lateral de las perneras se desgarre en caso de que la silla reciba una fuerza centrífuga importante en vuelo.



STRIKE ind A1

Sillas fabricadas hasta abril de 2017 (incluido)



Abrir el bolsillo dorsal
La referencia de fabricación se encuentra en la etiqueta pequeña de su interior.



Recto



Verso

Hechos/Constataciones:

Se han producido desgarros del lateral de las perneras durante maniobras de descenso rápido radicales y otras situaciones de vuelo en las que la fuerza centrífuga es elevada.

Estos desgarros no comprometen a la estructura de la silla, pero pueden desestabilizar los apoyos del piloto durante la maniobra y después de la misma, y la silla puede volverse incómoda.

Procedure to follow :



Persona capacitada para realizar la verificación:

- USUARIO
- REVENDEDOR
- FABRICANTE

Persona capacitada para realizar la reparación:

- USUARIO
- REVENDEDOR
- FABRICANTE

Salvo en caso de que sea necesario repararla en taller.

PLAZO: **La verificación debe hacerse de inmediato**

Destinatarios del documento:

- USUARIOS
- REVENDEDORES
- ESCUELAS
- CLUBS
- REVISTAS
- FEDERACIONES

Comunicado de seguridad : SUPAIR_2017/06_001