

<b>Datum</b>	30/01/2019
<b>Dokumentennr.</b>	SUPAIR_2019/01//001
<b>Seite</b>	1 / 2

## Produktlebensdauer / Gebrauchshinweise

### ALTIRANDO 3

### EVOLITE



### Gefahr vorzeitiger Abnutzung:

Die unter dem Sitz angebrachte Glasfaserleiste kann unter Umständen das Sitzgewebe durchdringen.



### Betroffene Produkte:

#### Gurtzeuge ALTIRANDO 3

Index B2 bis C1.

Die Version C1.1 wurde geändert und ist somit nicht betroffen.



#### Gurtzeuge EVOLITE

Index A1 bis A8.

Die Version A8.1 wurde geändert und ist somit nicht betroffen.



### Fakten / Feststellungen:

Die Leiste wurde mit einem der Schnitt-Enden ungeschützt in den Kanal gelegt.



<b>Datum</b>	30/01/2019
<b>Dokumentennr.</b>	SUPAIR_2019/01//001
<b>Seite</b>	2 / 2

Vorgehensweise wird befolgt:

Die Leiste entfernen



Je nach Größe des Piloten ist die Leiste +/- nützlich.  
Ein TEST unter einer Gurtzeugaufhängung oder im Flug ohne Leiste durchführen.

**Unbequemlichkeit  
oder mangelnde Unterstützung  
an der Vorderseite der Oberschenkel**

**Keine Veränderung des Komforts  
oder der Haptik**

Bitte Kontakt mit uns aufnehmen,  
um eine Leiste mit zwei geschützten Endstücken  
zu bekommen, die dem Modell und  
der Größe deines Gurtzeugs entspricht.  
[sav@supair.com](mailto:sav@supair.com)

Es ist möglich, ohne Leiste zu fliegen  
(nur eine Frage des Komforts).  
Pflege dein Gurtzeug und  
wünschen Sie einen guten Flug!

Für den Austausch zuständig :

