

Date d'édition	30/01/2019
N° du document	SUPAIR_2019/01//001
Nombre de pages	1 / 2

Vie du produit / conseil d'usage

ALTIRANDO 3

EVOLITE



Risque d'usure prématurée :

La latte en fibre de verre positionnée sous l'assise, risque, dans certains cas, de percer le tissu de l'assise



Produits concernés :

Sellette ALTIRANDO 3

Indice B2 à C1.

La version C1.1 a été modifiée et ne pose pas de problème.



Sellette EVOLITE

Indice A1 à A8.

La version A8.1 a été modifiée et ne pose pas de problème.



Faits / Constatations :

La latte a été placée dans son fourreau sans protection avec un des bouts coupant.



Suite page 2 ►

Procédure à suivre :

Retirer la latte



Suivant le gabarit du pilote la latte est +/- utile.

Faire un ESSAI

sous portique ou en vol sans la latte

**Inconfort
ou manque d'appui
sur l'avant des cuisses**

Contactez nous pour l'envoi d'une latte avec
deux embouts correspondant au modèle et la
taille de votre sellette
sav@supair.com

**Pas de changement de
confort ou de sensations**

**Vous pouvez voler sans la latte
(question de confort uniquement)
Prenez soin de votre sellette et
bon vol !**

Personne à même de réaliser la vérification :



UTILISATEUR



REVENDEUR