

Datum	13/02/2019
Dokumentennr.	SUPAIR_2019/02/002
Seite	1 / 2



SICHERHEITSMITTEILUNG

PRIORITÄT

SCHWACH

MITTEL

KRITISCH

THEMA : ACCESS BACK und AIRBAG

Die Beschichtung der Klappen des Rettungsschirmcontainers kann klebrig werden

Problembeschreibung :

Die Beschichtung des schwarzen Cordura kann sich mit der Zeit abbauen und klebrig werden. Es ist möglich, dass sich die Klappen des Rettungsschirmcontainers schwer öffnen, was das Herausziehen des Retters erschwert oder unmöglich macht.



betroffene Gurtzeuge :

ACCESS BACK und ACCESS AIRBAG

Zwischen 2007 und 2008 produziert



Feststellung :

Mehrere Piloten stellten während des jährlichen Öffnungstests fest, dass die Klappen der Rettungsschirmcontainers klebrig wurden.

Datum	13/02/2019
Dokumentennr.	SUPAIR_2019/02/002
Seite	2 / 2

Vorgehensweise :

Versuchen Sie den Rettungsschirmcontainer zu öffnen.

**Beschichtung löst sich
und der Container ist
von innen verklebt.**

Verwenden Sie den Rettungsschirm-
container nicht mehr.

Kontaktieren Sie uns
sav@supair.com

**Die Beschichtung ist intakt
und nicht verklebt.**

Passen Sie auf Ihre
Ausrüstung auf.
Machen Sie eine Probeöffnung
alle 6 Monate. Wir wünschen gute Flüge.

Für den Austausch zuständig :



FRIST : Die Kontrolle muss SOFORT erfolgen.

Empfänger des Dokumentes :

