

<b>Fecha de edición</b>	13/02/2019
<b>N° de documento</b>	SUPAIR_2019/02/002
<b>Número de página</b>	1 / 2



## Noticias de seguridad

STATUT :

BAJO

MEDIO

CRÍTICO

**OBJETO:** Sillas ACCESS BACK , ACCESS AIRBAG (2007, 2008)  
La enducción de las solapas del contenedor de paracaídas ventral puede hacer que estas se queden pegadas

### Descripción del problema:

La enducción de cordura negra puede haberse degradado con el tiempo y haberse vuelto pegajosa, lo que puede ocasionar que las solapas de los contenedores se peguen y hagan difícil, o imposible, extraer el paracaídas.



### Silla ACCESS BACK , ACCESS AIRBAG

Fabricados entre 2007 y 2008



### Hechos/Constataciones :

Varios pilotos, durante la prueba anual de extracción del paracaídas, han constatado que las solapas del contenedor se quedan pegadas (por un defecto del tejido que afecta a la estabilidad de la enducción con el paso del tiempo).

Suite page 2 ►

Fecha de edición	13/02/2019
N° de documento	SUPAIR_2019/02/002
Número de página	2 / 2

## Procedimiento a seguir:

Hacer una prueba de apertura del contenedor

**Indicios de que las solapas del contenedor se pegan**

No utilizar más el contenedor.  
Contáctanos para que hagamos un seguimiento de tu material.  
sav@supair.com

**La enducción de las solapas no se ha vuelto pegajosa en absoluto.**

Cuida tu material  
Haz pruebas de extracción cada 6 meses y ¡buenos vuelos!

### Persona capacitada para realizar la verificación:



USUARIO



REVENDEDOR



FABRICANTE

**PLAZO : La verificación debe hacerse de inmediato**

### Destinatarios del documento:



USUARIO



REVENDEDOR



ESCUELAS



CLUBS



REVISTAS



FEDERACIONES