

Fecha de edición	13/02/2019
N° de documento	SUPAIR_2019/02/001
Número de página	1 / 2



Noticias de seguridad

STATUT :

BAJO

MEDIO

CRÍTICO

OBJETO: BOLSILLA DE PARACAÍDAS VENTRAL ESTÁNDAR
La enducción de las solapas del contenedor de paracaídas ventral puede hacer que estas se queden pegadas

Descripción del problema:

La enducción de cordura negra puede haberse degradado con el tiempo y haberse vuelto pegajosa, lo que puede ocasionar que las solapas de los contenedores se peguen y hagan difícil, o imposible, extraer el paracaídas.



Produit concerné :

BOLSILLA DE PARACAÍDAS VENTRAL ESTÁNDAR

Fabricados entre 2007 y 2008



FHechos/Constataciones :

Varios pilotos, durante la prueba anual de extracción del paracaídas, han constatado que las solapas del contenedor se quedan pegadas (por un defecto del tejido que afecta a la estabilidad de la enducción con el paso del tiempo).

Suite page 2 ►

Fecha de edición	13/02/2019
N° de documento	SUPAIR_2019/02/001
Número de página	2 / 2

Procedimiento a seguir:

Hacer una prueba de apertura del contenedor

Indicios de que las solapas del contenedor se pegan

No utilizar más el contenedor.
Contáctanos para que hagamos un seguimiento de tu material.
sav@supair.com

La enducción de las solapas no se ha vuelto pegajosa en absoluto.

Cuida tu material
Haz pruebas de extracción cada 6 meses y ¡buenos vuelos!

Persona capacitada para realizar la verificación:



USUARIO



REVENDEDOR



FABRICANTE

PLAZO : La verificación debe hacerse de inmediato

Destinatarios del documento:



USUARIO



REVENDEDOR



ESCUELAS



CLUBS



REVISTAS



FEDERACIONES