

Datum	24/10/2017
Dokumentnummer	SUPAIR_2017/10_001
Seitenzahl	1/2



SICHERHEITSMITTEILUNG

BETREFF: Trimmung der A- und C-Leinen beim LEAF in der Standardversion

STATUS : GERING

MITTEL

KRITISCH

Problembeschreibung:

Einige Leaf wurden mit einer Trimmung, welche die unteren Grenzen der Homologationstoleranz erreicht, produziert.



Betroffene Produkte:

LEAF in allen Grössen XS, S, M und L
NB: der LEAF Light ist nicht betroffen

Sachverhalt/Feststellung


Beim Manöver Ohrenanlegen mit besonders großer Flächentiefe und ohne Einsatz des Beschleunigers wurde bei einigen wenigen Leaf's eine erhöhte Sackflugtendenz festgestellt. Nach dem Öffnen der Ohren sind diese Schirme sofort und selbstständig wieder in den Normalflug übergegangen.

Fortsetzung nächste Seite ►

Datum	24/10/2017
Dokumentnummer	SUPAIR_2017/10_001
Seitenzahl	2/2

Zu befolgende Prozedur:

Überprüfen Sie die Seriennummer auf dem Sticker ihres Schirmes.
Den Sticker finden sie im Innern der Eintrittskante in den mittleren Zellen..



Wer ist in der Lage die Überprüfung durchzuführen:

BENUTZER

HÄNDLER

HERSTELLER

Frist

Sobald wie möglich je nach Gebrauch ihres Schirmes

Empfänger des Dokuments:

BENUTZER

HÄNDLER

FLUGSCHULE

PILOTENVEREINIGUNG

MAGAZIN

FEDERATION

Communiqué sécurité : SUPAIR_2017/10_001