SUPAIR
LIFE IS IN THE AIR

Date d'édition	28/10/2019
N° de document	SUPAIR_2019_10_001
Nombre de pages	1/1

INFO SÉCURITÉ

STATUT :
- [x] FAIBLE
- [ ] MOYEN
- [ ] CRITIQUE

OBJET : ALTIRANDO Lite
Fermeture poche parachute

Description du probleme :

Nous avons constaté que sur certaines ALTIRANDO Lite, avec certains parachutes (de gros volume notamment), le rabat aimanté qui sécurise la poignée pouvait sortir trop facilement de son logement.
La poignée peut alors plus facilement se déchausser complètement de ses logements et la poche parachute s'ouvrir de manière intempestive.

Produit concerné : ALTIRANDO LITE indice A1

Procédure à suivre : Surveiller le flap aimanté de la manière décrite ci-dessous

A : Le flap aimanté sort régulièrement de son logement



Contactez SUPAIR (info@supair.com)
Pour commander gratuitement une rallonge de flap. Cette rallonge de flap se pose comme une chaussette sur le flap d'origine, qui se referme comme prévu.

B : Le flap aimanté reste dans son logement

Pas de problème
Bons vols !